


RÉHABILITATION D'UN LOGEMENT INDIVIDUEL







COUPE AA' APRÈS PROJET


création d'une pièce avec la cuisine et salle à manger

déplacement d'escalier


Cette maison, construite autour d'un ancien corps de ferme, ne correspondait pas aux goûts et au mode de vie des nouveaux propriétaires.

Dans le but de faire entrer davantage de lumière dans le logement et de dilater les espaces, il a été décidé de décloisonner au maximum les pièces du rez de chaussée et d'agrandir les ouvertures existantes. Cette opération a permis de requalifier les espaces en fonction du mode de vie des occupants.

Dans le but de financer le projet dans le cadre d'un Eco Prêt à taux Zéro, une attention particulière a été portée sur l'économie des consommations d'énergie et la réduction des émissions des gaz à effet de serre du logement après travaux.



PLAN D'ÉTAGE AVANT PROJET



VUE 3D SUR REZ-DE-CHAUSSÉE APRES TRAVAUX




FAÇADE ARRIÈRE AVANT TRAVAUX



VUE DU SALON PENDANT TRAVAUX




VUE DU SALON APRES TRAVAUX




VUE SUR LA CUISINE APRES TRAVAUX



FAÇADE ARRIÈRE APRES TRAVAUX




EMISSION DU LOGEMENT EN GAZ A EFFFET DE SERRE AVANT ET APRES TRAVAUX



CONSOMMATION EN ENERGIES DU LOGEMENT AVANT ET APRES TRAVAUX

ETIQUETTES ENERGETIQUES SUIVANT METHODE THCEX



Consommations en kwhEP/m² de Shor REPARTITION DES CONSOMMATIONS

MAÎTRISE D'OEUVRE: ATB SURFACE: 126 M²